VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
www.vodovod-b.si, +386(0)8 201-83-41

PIJMO DOBRO VODO!

Rezultati opravljenih laboratorijskih preskušanj pitne vode v okviru notranjega nadzora na oskrbovalnih območjih, ki jih ima v upravljanju podjetje Vodovod sistema B d.o.o., katerega ustanoviteljice so občine: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina

Mesec: November 2022

Laboratorijska preskušanja pitne vode v okviru notranjega nadzora se izvajajo skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017) in po HACCP-načrtu Vodovoda sistema B.
V mesecu novembru 2022 so odvzem vzorcev in laboratorijska preskušanja (mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja), v skladu z načrtom notranjega nadzora, izvedli strokovni sodelavci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor, oddelek Maribor, izpostava Murska Sobota.

Upravljavec Vodovod sistema B d.o.o. izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo, vključno z notranjim nadzorom kakovosti in zdravstvene ustreznosti (varnosti) pitne vode, na področju sedmih oskrbovalnih območij (OO):
OO ČEPINCI, OO DOMANJŠEVCI, OO HODOŠ, OO MARIČEVA GRABA, OO HRAŠČICE, OO DOKLEŽOVJE in
OO SISTEM B.

1. REDNA PRESKUŠANJA

Vzorčenja so bila izvedena po Programu notranjega nadzora za leto 2020. V primeru posameznih neskladnih vzorcev izvaja podjetje Vodovod sistema B d.o.o. nadaljnje korektivne ukrepe in odvzem kontrolnih vzorcev pitne vode.

Preskušani mikrobiološki parametri:
- redni parametri: Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoki, število mikroorganizmov pri 22°C, število mikroorganizmov pri 37°C
- občasni parametri: Clostridium perfringens s sporami

Preskušani fizikalno-kemijski parametri:
- temperatura vode, pH-vrednost, električna prevodnost, vonj, videz, barva, motnost, PPK (prosti preostali klor)

OPRAVLJENA REDNA PRESKUŠANJA:

Tabela št. 1: Rezultati opravljenih **rednih** mikrobioloških preskušanj pitne vode v posameznih oskrbovalnih območjih (OO) v **mesecu novembru 2022**

Oskrbovalno območje (OO)	Število opravljenih mikrobioloških preskušanj	Število ugotovljenih neskladij	Neskladni parameter
ČEPINCI	**0**	0	/
DOMANJŠEVCI	**2**	0	/
HODOŠ	**1**	0	/
MARIČEVA GRABA	0	0	/
DOKLEŽOVJE	**2**	0	/
HRAŠČICE	**3**	0	/
SISTEM B	**24**	0	/
Skupaj vzorcev	**32**	0	/

Tabela št. 2: Rezultati opravljenih **rednih** preskušanj fizikalno-kemijskih parametrov pitne vode v posameznih oskrbovalnih območjih (OO) v **mesecu novembru 2022**

Oskrbovalno območje (OO)	Število opravljenih fizikalno-kemijskih preskušanj	Število ugotovljenih neskladij	Neskladni parameter
ČEPINCI	**0**	0	/
DOMANJŠEVCI	**2**	0	/
HODOŠ	**1**	0	/
MARIČEVA GRABA	0	0	/
DOKLEŽOVJE	**2**	0	/
HRAŠČICE	**3**	0	/
SISTEM B	**24**	0	/
Skupaj vzorcev	**32**	0	/

Opisi mikrobioloških, kemijskih in indikatorskih parametrov, ki jih najdemo v pitni vodi:
Glejte spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) http://www.nijz.si pod rubriko Področje dela/Moje okolje/Pitna voda/Parametri, ki jih določamo v pitni vodi.

2. OBČASNA PRESKUŠANJA

Vzorčenja so bila izvedena po Programu notranjega nadzora za leto 2022 po sklopih parametrov (oznaka K). V primeru posameznih neskladnih vzorcev izvaja podjetje Vodovod sistema B d.o.o. nadaljnje korektivne ukrepe in odvzem kontrolnih vzorcev pitne vode.

Preskušani fizikalno-kemijski parametri:
- K4: mangan, železo
- K5: raztopljene oblike - kovine
- K7: nitrati
- K8: trihalometani (bromdiklorometan, dibromklorometan, tribromometan, triklorometan, trihalometani-vsota)
- K10: S-metolaklor z metaboliti
- K12: klorat
- K13: bromat

OPRAVLJENA OBČASNA PRESKUŠANJA:

Tabela št. 3: Pregled opravljenih **občasnih fizikalno-kemijskih preskušanj obdelane vode** v **mesecu novembru 2022**

Oskrbovalno območje (OO)	Občasna kemijska preskušanja - parametri	Število vzorcev	Število ugotovljenih neskladij
SISTEM B	K4, K5	**1**	0
SISTEM B	K10	**2**	0
HRAŠČICE	K10	**1**	0
DOKLEŽOVJE	K10	**1**	0

Tabela št. 4: Pregled opravljenih **občasnih** fizikalno-kemijskih preskušanj **vodnih virov neobdelane (surove) vode** v OO Sistem B, OO Hraščice in OO Dokležovje v **mesecu novembru 2022**

Oskrbovalno območje (OO)	Vodni vir (surova voda)	Občasna kemijska preskušanja - parametri	Število vzorcev
SISTEM B	Krog	K10	1
SISTEM B	Črnske meje	K10	1
SISTEM B	Fazanerija	K10	1
HRAŠČICE	Hraščice	K10	1
DOKLEŽOVJE	Dokležovje	K10	1

Opisi mikrobioloških, kemijskih in indikatorskih parametrov, ki jih najdemo v pitni vodi:
Glejte spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) http://www.nijz.si pod rubriko Področje dela/Moje okolje/Pitna voda/Parametri, ki jih določamo v pitni vodi.

3. OPRAVLJENA PRESKUŠANJA V OKVIRU DRŽAVNEGA MONITORINGA

Tabela št. 5: Pregled opravljenih mikrobioloških preskušanj pitne vode oskrbovalnih območij, katerih upravljavec je podjetje Vodovod sistema B d.o.o., v okviru državnega monitoringa **v mesecu novembru 2022**

Oskrbovalno območje (OO)	***Mikrobiološka preskušanja**				
	REDNA presk.	**št. neskl. vzorcev**	**OBČASNA presk.**	**št. neskl. vzorcev**	**št. vseh presk. (redna + obč.)**
SIST B	**1**	**1**	0	0	**1**
HRAŠČICE	**1**	0	0	0	**1**
DOKLEŽOVJE	**1**	0	0	0	**1**
DOMANJŠEVCI	**1**	**1**	0	0	**1**
Skupaj vzorcev	**4**	**2**	0	0	

***Redna mikrobiološka preskušanja zajemajo:** Escherichia coli, koliformne bakterije, št. kolonij pri 22°C in 37°C
***Občasna mikrobiološka preskušanja zajemajo:** Escherichia coli, koliformne bakterije, št. kolonij pri 22°C in 37°C, enterokoki

Tabela št 6: Neskladja v okviru mikrobioloških preskušanj pitne vode državnega monitoringa in izvedeni ukrepi v **mesecu novembru 2022**

Oskrbovalno območje (OO)	Neskladni parameter	Izvedeni ukrepi
SIST B	Prisotnost koliformnih bakterij na merilnem mestu »Bolnišnica Murska Sobota v Rakičanu«. Vzrok: zastajanje vode v interni vodovodni inštalaciji.	Upravljavec je pisno in preko telefona obvestil stranko in ji posredoval navodila NIJZ za ustrezno ukrepanje. Po izvedenih ukrepih je bil odvzet kontrolni vzorec na istem merilnem mestu, ki je bil skladen s Pravilnikom o pitni vodi v okviru preiskovanih mikrobioloških parametrov.
DOMANJŠEVCI	Prisotnost koliformnih bakterij na merilnem mestu »Osnovna šola Šalovci«. Vzrok: zastajanje vode v interni vodovodni inštalaciji.	Upravljavec je pisno in preko telefona obvestil stranko in ji posredoval navodila NIJZ za ustrezno ukrepanje. Po izvedenih ukrepih je bil odvzet kontrolni vzorec na istem merilnem mestu, ki je bil skladen s Pravilnikom o pitni vodi v okviru preiskovanih mikrobioloških parametrov.